

Die Begehung fand am 15. Januar 2019 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt

**Anwesend:**

Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz: Claudia Hannappel

Bau- und Facilitymanagement: Nils Althoff, Michael Brockmeier, Peter-Paul Kilian, Thomas Quill

Gleichstellungsbüro: Hilal Altas (Protokoll), Elisabeth Brenker, Martina Stackelbeck

Campus Süd

#	Ort	Mangel	Nennungen	Bemerkungen, Notizen
1.	Fußweg unterhalb der H-Bahn Station "Campus Süd" bis zum Gebäude-Trakt der Fakultät Sport(24)	Schlechte Beleuchtung: Fußweg nicht genug ausgeleuchtet; gefährlich an der steilen Treppe. Vor allem, wenn die H-Bahn nicht fährt.	1	Kein offizieller Weg, nur ein Wartungsweg. Das Bau- und Facilitymanagement empfiehlt, diesen Weg bei schlechter Witterung und/oder Dunkelheit nicht zu benutzen. Dann sollte die Verbindung über die Baroper Straße und die Marie-Curie-Allee benutzt werden.

2.	Treppenbereich Danzer Weg	Treppe beschädigt: mehrere ausgebrochene Treppenstufen im Trittbereich, teilweise (dem Klang nach) hohl liegende Treppenstufen. Im unteren, flacheren, geteerten Bereich fehlen inzwischen mehrere Abschlusssteine, so dass an den Kanten tiefe Löcher entstanden sind.	1	Verantwortungsbereich Stadt Dortmund Die Stadt Dortmund wird über den Mangel informiert.
3.	Weg vom Parkplatz zwischen den Geschossbauten 2 und 3 bis zum Hörsaalgebäude 1 und zur Mensa Süd	Weg für Rollstuhlfahrer*innen nicht geeignet	1	Das Bau- und Facilitymanagement hält einen barrierefreien Ausbau dieses Weges bautechnisch für nicht möglich, verweist aber auf kontinuierliche Verbesserungen der alternativen Wege (August-Schmidt-Straße).
4.	Geschossbau 2, August-Schmidt-Straße 8, Treppe vor Gebäude	Risse in der Struktur der Treppe	1	Konnte bei der Begehung nicht bestätigt werden.
5.	Mittelbereich der Treppe, an gepflastertem Fußweg, der von der Wilhelm-Dilthey Straße ausgehend, zwischen dem Pavillon 8 und August-Schmidt-Str. 1 entlangführt in Richtung der Gebäude an der Baroper Straße 283 und 285	Schlechte Beleuchtung: Mittlerer Treppenbereich trotz Straßenlaternen zu dunkel. Teile des Weges und Stufen kaum erkennbar.	1	Die Büsche werden beschnitten und der Treppenbereich wird gereinigt. Zudem wird geprüft, ob in diesem Bereich ein Geländer sinnvoll ist.
6.	Fußweg vom Campus Süd zur Haltestelle "Am Gardenkamp"	Lücken zwischen Pflastersteinen: Umknickgefahr	1	Das Bau- und Facilitymanagement behebt den Mangel.
7.	Rasenfläche neben Maschinenbaugebäude	Rutschgefahr: Wegen der Abrissarbeiten des alten Gebäudes führt der Weg vom Parkplatz über eine Rasenfläche. Bei schlechten Witterungsverhältnissen wird dieser Bereich rutschig.	1	Diese Abrissarbeiten sind abgeschlossen und die üblichen Wege wieder nutzbar.

## Campus Nord

#	Ort	Mangel	Nennungen	Bemerkungen, Notizen
8.	Vogelpothsweg in Höhe der UB Bereich unter Mensabrücke/in Richtung S-Bahn	Gefahr bei Überquerung der Straße  Schlechte Beleuchtung	4  2	Zuständigkeit Stadt Dortmund  Der gesamte Bereich unterhalb der Mensabrücke wird im Zuge von Sanierungen erneuert. Dabei erfolgt eine Verbesserung von Beleuchtung und Verkehrssituation.
9.	Parkplatz hinter dem Audimax	Schlechte Beleuchtung	2	Dieser Eindruck konnte bei der Begehung nicht bestätigt werden. Die Situation in diesem Bereich wurde bereits in der Vergangenheit durch Leuchten entlang des Gehweges verbessert.
10.	Fußweg, seitlich am Erich- Brost- Institut	Schlechte Beleuchtung	1	Konnte bei der Begehung nicht nachgewiesen werden. Die Beleuchtung ist ausreichend.
11.	Gehweg zum Sportinstitut  Wege um das Sportgebäude zum Drehkreuz  Weg vom Sportinstitut zum Parkplatz an der Otto- Hahn- Straße	Schlechte Beleuchtung  Schlechte Beleuchtung, Stolpergefahr  Unsicher, wegen Gebüsch auf der rechten und linken Seite des Weges	1  1  1	Der Eindruck der schlechten Beleuchtung um das Sportinstitut konnte nicht bestätigt werden. Die Büsche rechts und links vom Weg werden regelmäßig zurückgeschnitten.

12.	Weg vom Sportinstitut parallel zur S-Bahn-Linie zum Wohnheim Meitnerweg	Schlechte Beleuchtung	1	Das Bau- und Facilitymanagement empfiehlt den Weg nicht zu benutzen. Dieser ist kein offizieller Gehweg; die Zuständigkeit liegt bei der Stadt Dortmund.
13.	Weg vom Martin-Schmeißer-Platz neben dem Mathe-Tower zur Otto-Hahn-Straße	Schlechte Beleuchtung	2	Defekte Leuchten werden instandgesetzt.
14.	Parkplatz, Otto-Hahn-Straße	Schlechte Beleuchtung	3	Der Parkplatz Otto-Hahn-Straße ist mittlerweile gut ausgeleuchtet. Allerdings fiel die Beleuchtung im Oktober 2018 wegen Bauarbeiten zeitweise aus.
15.	Parkplatz Otto-Hahn-Straße westliche Seite	Sturzgefahr: Treppe wegen Bauarbeiten nicht benutzbar	1	Die Beeinträchtigung war temporär. Der Treppenbereich wurde barrierefrei gestaltet. Die Lieferung des Geländers hatte sich verzögert.
16.	Weg vom Chemiegebäude in Richtung Institut für Roboterforschung	Schlechte Beleuchtung	1	Die defekten Lampen werden instandgesetzt.
17.	Weg zwischen Joseph-von-Fraunhofer Straße und Martin-Schmeißer-Platz an der Ecke zum SRG	Gullideckel wird zur Fallgrube	1	Der Mangel wurde bereits behoben.
18.	Wiesenfläche zwischen Seminarraumgebäude und Informatikgebäude	Schlechte Beleuchtung	1	Dieser Eindruck konnte bei der Begehung nicht bestätigt werden.
19.	Weg vom SRG über Hörsaalgebäude II über dem Campus bis zur S-Bahn	Schlechte Beleuchtung	1	Defekte Leuchten werden instandgesetzt.

20.	Chemie-und Physikgebäude	Aufzüge erwecken unzuverlässigen Eindruck	1	Das Bau- und Facilitymanagement berichtet über die regelmäßige Wartung der Aufzüge und kann den Eindruck von Unzuverlässigkeit der Aufzüge nicht bestätigen. Zudem werden die Kabinen zum Beispiel durch das Anbringen von Spiegeln optisch vergrößert, um dem Eindruck räumlicher Enge entgegen zu wirken.
21.	Fußgängerampel auf Höhe der Kindertagesstätte und IBZ	Ampel funktioniert nicht	1	Inzwischen bereits behoben
22.	Parkplatz hinter Kindertagesstätte HoKiDo	Schlechte Beleuchtung, Schlaglöcher	1	Der Platz hinter dem HoKiDo ist kein offizieller Parkplatz. Eine Befestigung oder Beleuchtung ist nicht geplant.
23.	Einfahrt 11 am IBZ	Sichtbehinderung durch parkende Autos	1	Zuständigkeit Stadt Dortmund. Die Verkehrssituation ist bekannt und Gespräche über bauliche Veränderungen sind bereits mit der Stadt Dortmund aufgenommen.
24.	Emil-Figge- Straße	Sichtbehinderung durch Werbekästen	1	Zuständigkeit Stadt Dortmund Das Bau-und Facilitymanagement wird mit der Stadt Dortmund über die Entfernung der Werbekästen sprechen.
25.	Ausfahrten an der Emil-Figge-Straße	Sichtbehinderung durch Wegweiser auf Sichthöhe von Autofahrer*innen	1	Das Bau- und Facilitymanagement wird die Wegweiser versetzen.
26.	Parkplatz Emil-Figge-Straße 50	Verunreinigungen durch Flohmarkt: Metallteile könnten Autoreifen beschädigen	1	Akute Gefährdung sollte dem Veranstalter Ostwald GmbH (Tel. : 0231 459920) gemeldet werden.

27.	Emil-Figge-Straße zwischen Vogelpothsweg und Bushaltestelle	Verkehrssituation gefährlich für Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen	3	Zuständigkeit Stadt Dortmund. Die Verkehrssituation ist bekannt. Die Stadt Dortmund wird informiert und es werden weitere Maßnahmen besprochen.
28.	Ecke FH-Gebäude gegenüber Emil-Figge-Straße 50	Sichtbehinderung durch hohe Sträucher für Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen	1	Zuständigkeit FH Dortmund. Das Bau- und Facilitymanagement informiert die FH Dortmund.
29.	Barrierefreier Weg S-Bahn-Haltestelle in Richtung FH	Schlechte Beleuchtung	1	Zuständigkeit FH Dortmund. Der Eindruck schlechter Beleuchtung konnte bei der Begehung nicht bestätigt werden. Das Bau- und Facilitymanagement weist die FH jedoch darauf hin, dass die Barrierefreiheit hier optimiert werden kann.
30.	S-Bahn-Station	starke Rutschgefahr auf der Treppe	1	Teile dieses Bereichs liegen in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn AG. Der gesamte Bereich (Station und Bibliothek) wird saniert und neu- bzw. umgebaut.

31.	Rundbänke vor der Food-Fakultät	scharfe Kanten	1	Zuständigkeit Studierendenwerk Das Bau- und Facilitymanagement informiert das Studierendenwerk.
32.	Emil-Figge-Straße 50 (8), Seminarraum 2.324	Beschädigte Lampe: Leuchtkörper hängt teilweise aus der Fassung.	1	Die Gefahr wird behoben.

## Weitere Orte außerhalb des Verantwortungsbereichs der TU Dortmund

(Das Bau- und Facilitymanagement sucht zu diesen Meldungen das Gespräch mit den Zuständigen)

Ort	Mangel	Nennungen
Otto-Hahn-Straße im Bereich des ITMC	Gefährliche Verkehrssituation für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen durch ruhenden und fahrenden PKW-Verkehr	1
Parkplatz, Martin-Schmeißer-Weg 13 (hinter dem Haus)	Schlechte Beleuchtung	4
Martin-Schmeißer-Weg 13	Gefährliche Verkehrssituation für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen durch ruhenden und fahrenden PKW-Verkehr	1
Feldwege auf dem Grünstreifen zwischen Martin-Schmeißer-Weg und Joseph-von-Fraunhofer-Straße, die zum Campus führen	Unbeleuchtet und Gefahr durch ruhenden und fahrenden PKW-Verkehr	3
Rad- und Fußweg aus der Innenstadt über die Schnettkerbrücke entlang der B1	Schmalere Weg	1
Herbert-Frommberger-Weg, Weg über Regenbogenbrücke	Schlechte Beleuchtung und Sichtbehinderung durch Gebüsch	1
Fußwegachse UB/Mensa mit der Joseph-von-Fraunhofer-Straße	Unbeleuchtet	1